


# LADEANLEITUNG      charging guide

## P3910-2K

Steckbaustein Batterie (Akku), 1,2V

PIB battery (accu) 1,2V



Schaltungsaufbau:

Schaltung wie oben abgebildet auf der Steckplatte (P3910-1A) aufbauen.

Anzulegende Spannung: + 5 V DC

Ladedauer: ca. 15 Stunden

circuit:

circuit as shown above on the plug-in board (P3910-1A) .

operating voltage: + 5 V DC


charging time: 15 hours approx.

### Empfehlenswertes Zubehör:

### recommended accessory:

#### P3120-3B

P3120-3B  
Zum Aufladen der in Box "Elektrik 1" P9900-4D befindlichen P3910-2K STB Batterie (Akku) 1,2V (max. 18 Stk.).



P3120-3B  
to charge the P3910-2K PIB battery (accu) 1,2V (maximum 18 pcs.).

Empfohlene Stromversorgung: P3120-3A



recommended power supply: P3120-3A

#### P3120-3A